



## ILMAVOIMIEN HAWK-ONNETTOMUUDET

### **BAE Hawk, Pirkkala, 17.3.1981**

Satakunnan lennoston HW-302 törmäsi maahan silmukan oikaisussa. Matalalla puolittain selkäasennossa olleesta koneesta heittoistuinella pelastautumista yrittänyt ohjaaja menehtyi osuessaan maahan. Koneen mukana maahan syöksynyt matkustaja loukkaantui vakavasti.

### **BAE Hawk, Kemijärvi, 9.5.1986**

Lapin lennoston HW-313 syöksyi maahan lentoesitysharjoituksessa tuhoutuen täydellisesti. Ohjaaja sai surmansa.

### **BAE Hawk, Pirkkala, 16.12.1988**

Mittarilähestymisharjoittelulennolla olleen Satakunnan Lennoston HW-320:n telineet pettivät kovassa laskussa vaikeissa sääolosuhteissa. Lennonopettaja ja oppilas pelastautuivat heittoistuinilla palavana maassa liukuneesta koneesta lievin vammoin.

### **BAE Hawk, Kittilä, 27.2.1989**

Lapin lennoston HW-340 ajautui lumihankeen kovan laskun seurauksena. Ohjaajat pelastautuivat heittoistuinilla maassa.

### **BAE Hawk, Rissala, 5.12.1989**

Karjalan lennoston HW-317:n moottori vaurioitui lentoonlähdössä. Ohjaaja pelastautui heittoistuinella.

### **BAE Hawk, Tuusniemi, 7.4.1998**

Karjalan lennoston HW-323 törmäsi kaartotaisteluharjoituksen pystyliikkeessä maastoon. Ohjaaja sai surmansa.

### **BAE Hawk, Pälkäne, 1.7.1998**

Koelentokeskuksen suorittamalla koelennolla olleen HW-324:n moottori pysähtyi koneen polttoainejärjestelmässä vaikuttaneen asennusvirheen seurauksena. Koneen ohjaaja ja koelennon valvoja pelastautuivat heittoistuinella.

### **BAE Hawk, Salla, 25.3.2003**

Harjoituslennolla parin siipikoneena lentänyt Lapin lennoston HW-305 törmäsi kaarron aikana puustoon ja vaurioitui. Koneen miehistönä toimineet yliluutnantti ja kadetti pelastautuivat heittoistuinilla ennen koneen syöksymistä maastoon.

### **BAE Hawk, Siikainen, 1.9.2004**

Suunnistusharjoituslennolla ollut Ilmasotakoulun HW-325 syöksyi maahan matalalla huonossa säässä suoritetussa kaarrossa. Ohjaaja sai surmansa.



## Ilmavoimat

### **BAE Hawk, Kruunupyy, 28.9.2006**

Mittarilähestymisiä harjoitelleen Lentosotakoulun HW-335:n moottori sammui koneen törmättyä haapanaparveen. Ohjaaja pelastautui heittoistuimella loukkaantumatta.

### **BAE Systems Hawk Mk 66, 13.11.2013**

Kaksi Ilmavoimien Hawk Mk 66 -harjoitussuihkukonetta osui toisiinsa harjoituslennolla Perhossa, Salamajärven alueella. Ohjaajat olivat suorittamassa koulutusohjelman mukaista kaartotaisteluharjoitusta. Toinen ohjaaja pelastui heittoistuimen avulla. Toisen onnettomuuskoneen ohjaaja menehtyi.

Päivitetty 5.4.2019